

## Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) ООО УК «Наш дом»

### 1. Информация о техническом состоянии общего имущества многоквартирных домов по состоянию на 01.01.2015г

#### д.Новое Аннино ул.Центральная д.№ 1

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - кирпичный ленточный	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные просадки, увлажнения цоколя, ослабление кирпичной кладки
2.	Кровля –четырёхскатная, шиферная	В удовлетворительном состоянии Замена шифера кровли в 2005г
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, надфундаментные – монолитные железобетонные	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые, в подвал - деревянные	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	нет
9.	Внутридомовые инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	В удовлетворительном состоянии,
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии, местами имеются разрушения кирпичной кладки дымоходов
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка.
11.	Общедомовые приборы учета:  -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	нет
13.	Лоджии, балконы	нет

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
14.	Благоустройство и озеленение. - Проезды к дворовым территориям, подходы к подъездам, тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	В удовлетворительном состоянии

#### д.Новое Аннино ул.Центральная д.№2

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - кирпичный ленточный	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные просадки, увлажнения цоколя, ослабление кирпичной кладки
2.	Кровля –четырёхскатная, шиферная	В удовлетворительном состоянии Замена шифера кровли в 2006г
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, надфундаментные) – монолитные железобетонные	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые, в подвал - деревянные	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	нет
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	В удовлетворительном состоянии
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии, местами имеются разрушения кирпичной кладки дымоходов
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии, в отдельных местах отсутствуют прутья в металлических ограждениях перил
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка.	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка.

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
	- Полы на площадках – бетонные. - Электроосвещение – скрытая проводка.	
11.	Общедомовые приборы учета: -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	нет
13.	Лоджии, балконы	нет
14.	Благоустройство и озеленение. - Проезды к дворовым территориям, подходы к подъездам, тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	В удовлетворительном состоянии. Произведена засыпка ям асфальтной крошкой и выравнивание профиля проездов к дворовым территориям

#### д.Новое Аннино ул.Центральная д.№3

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - кирпичный ленточный	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные просадки, увлажнения цоколя, ослабление кирпичной кладки
2.	Кровля –четырёхскатная, шиферная	Сколы и разломы шиферной кровли, просадки стропил
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, надфундаментные) – монолитные железобетонные	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	нет
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	В удовлетворительном состоянии
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии, местами имеются разрушения кирпичной кладки дымоходов
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам	В удовлетворительном состоянии, в отдельных местах отсутствуют прутья в

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
	наборные ступени, металлические ограждение перил	металлических ограждениях перил
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка.
11.	Общедомовые приборы учета: -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	нет
13.	Лоджии, балконы	нет
14.	Благоустройство и озеленение. - Проезды к дворовым территориям, подходы к подъездам, тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	В удовлетворительном состоянии. Произведена засыпка ям асфальтной крошкой и выравнивание профиля проездов к дворовым территориям

#### д.Новое Аннино ул.Центральная д.№4

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта
1.	Фундамент - кирпичный ленточный	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные просадки, увлажнения цоколя, ослабление кирпичной кладки
2.	Кровля –четырёхскатная, шиферная	В удовлетворительном состоянии произведена замена отдельных листов шифера
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, надфундаментные) – монолитные железобетонные	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филленчатые	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	нет
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения канализация электроснабжения	В удовлетворительном состоянии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта
	газоснабжения	
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии, местами имеются разрушения кирпичной кладки дымоходов
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии, в отдельных местах отсутствуют прутья в металлических ограждениях перил
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка.
11.	Общедомовые приборы учета: -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	нет
13.	Лоджии, балконы	нет
14.	Благоустройство и озеленение. - Проезды к дворовым территориям, подходы к подъездам, тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	В удовлетворительном состоянии. Произведена засыпка ям асфальтной крошкой и выравнивание профиля проездов к дворовым территориям

#### д.Новое Аннино ул.Центральная д.№5

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - кирпичный ленточный	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные просадки, увлажнения цоколя, ослабление кирпичной кладки
2.	Кровля –четырёхскатная, шиферная	В удовлетворительном состоянии
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, надфундаментные) – монолитные железобетонные	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	нет
9.	Инженерные сети и системы для предоставления	В удовлетворительном состоянии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
	коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии, местами имеются разрушения кирпичной кладки дымоходов
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии, в отдельных местах отсутствуют прутья в металлических ограждениях перил
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка.
11.	Общедомовые приборы учета:  -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	нет
13.	Лоджии, балконы	нет
14.	Благоустройство и озеленение. - Проезды к дворовым территориям, подходы к подъездам, тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	В удовлетворительном состоянии. Произведена засыпка ям асфальтной крошкой и выравнивание профиля проездов к дворовым территориям

#### д.Новое Аннино ул.Центральная д.№6

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - кирпичный ленточный	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные просадки, увлажнения цоколя, ослабление кирпичной кладки
2.	Кровля –четырёхскатная, шиферная	В удовлетворительном состоянии, Капитальный ремонт в 2009г
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, надфундаментные) – монолитные железобетонные	В удовлетворительном состоянии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филленчатые	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	нет
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	В удовлетворительном состоянии
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии, местами имеются разрушения кирпичной кладки дымоходов
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии, в отдельных местах отсутствуют прутья в металлических ограждениях перил
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка.
11.	Общедомовые приборы учета: -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	нет
13.	Лоджии, балконы	нет
14.	Благоустройство и озеленение. - Проезды к дворовым территориям, подходы к подъездам, тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	В удовлетворительном состоянии. Произведена засыпка ям асфальтной крошкой и выравнивание профиля проездов к дворовым территориям

#### д.Новое Аннино ул.Центральная д.№7

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - железобетонный ленточный сборный	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные просадки, увлажнения цоколя, трещины штукатурки
2.	Кровля –четырёхскатная, шиферная	В удовлетворительном состоянии,
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, надподвальные) – железобетонные сборные плиты	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые, металлические	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	В удовлетворительном состоянии
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	В удовлетворительном состоянии
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии, местами имеются разрушения кирпичной кладки дымоходов
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии, в отдельных местах отсутствуют прутья в металлических ограждениях перил
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка.
11.	Общедомовые приборы учета:  -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	нет
13.	Лоджии, балконы	Лоджии в удовлетворительном состоянии
14.	Благоустройство и озеленение. - Проезды к дворовым территориям, подходы к подъездам, тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	В удовлетворительном состоянии. Произведена засыпка ям асфальтной крошкой и выравнивание профиля проездов к дворовым территориям

**д.Новое Аннино ул.Центральная д.№8**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - железобетонный	В удовлетворительном состоянии,

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
	ленточный сборный	имеются незначительные просадки, увлажнения цоколя, трещины штукатурки
2.	Кровля –четырёхскатная, шиферная	В удовлетворительном состоянии,
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, надподвальные) – железобетонные сборные плиты	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филечатые, металлические	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	В удовлетворительном состоянии
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	В удовлетворительном состоянии
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии, местами имеются разрушения кирпичной кладки дымоходов
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии, в отдельных местах отсутствуют прутья в металлических ограждениях перил
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка.
11.	Общедомовые приборы учета: -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	нет
13.	Лоджии, балконы	Лоджии в удовлетворительном состоянии
14.	Благоустройство и озеленение. - Проезды к дворовым территориям, подходы к подъездам, тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	В удовлетворительном состоянии. Произведена засыпка ям асфальтной крошкой и выравнивание профиля проездов к дворовым территориям

**д.Новое Аннино ул.Центральная д.№9**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - железобетонный ленточный сборный	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные просадки, увлажнения цоколя, трещины штукатурки
2.	Кровля –четырёхскатная, шиферная	В удовлетворительном состоянии,
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, надподвальные) – железобетонные сборные плиты	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые, металлические	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	В удовлетворительном состоянии
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	В удовлетворительном состоянии
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии, местами имеются разрушения кирпичной кладки дымоходов
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии, в отдельных местах отсутствуют прутья в металлических ограждениях перил
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка.
11.	Общедомовые приборы учета: -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	нет
13.	Лоджии, балконы	Лоджии в удовлетворительном состоянии
14.	Благоустройство и озеленение. - Проезды к дворовым территориям, подходы к подъездам, тротуары. - Освещение придомовой территории.	В удовлетворительном состоянии. Произведена засыпка ям асфальтной крошкой и выравнивание профиля проездов к дворовым территориям

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
	- Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	

#### д.Новое Аннино ул.Центральная д.№10

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - железобетонный ленточный сборный	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные просадки, увлажнения цоколя, трещины штукатурки
2.	Кровля –четырёхскатная, шиферная	В удовлетворительном состоянии,
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, надподвальные) – железобетонные сборные плиты	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые, металлические	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	В удовлетворительном состоянии
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	В удовлетворительном состоянии
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии, местами имеются разрушения кирпичной кладки дымоходов
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии, в отдельных местах отсутствуют прутья в металлических ограждениях перил
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка.
11.	Общедомовые приборы учета:  -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	нет

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
13.	Лоджии, балконы	Лоджии в удовлетворительном состоянии
14.	Благоустройство и озеленение. - Проезды к дворовым территориям, подходы к подъездам, тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	В удовлетворительном состоянии. Произведена засыпка ям асфальтной крошкой и выравнивание профиля проездов к дворовым территориям

#### д.Новое Аннино ул.Центральная д.№11

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояния и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - железобетонный ленточный сборный	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные просадки, увлажнения цоколя, трещины штукатурки
2.	Кровля –четырёхскатная, шиферная	В удовлетворительном состоянии, местами просадки стропил, сколы шифера
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, надподвальные) – железобетонные сборные плиты	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые, металлические	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	В удовлетворительном состоянии
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения канализация электроснабжения газ снабжения	В удовлетворительном состоянии
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии, местами имеются разрушения кирпичной кладки дымоходов
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии, в отдельных местах отсутствуют прутья в металлических ограждениях перил
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка.	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка.

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояния и краткое описание дефекта
	- Полы на площадках – бетонные. - Электроосвещение – скрытая проводка.	
11.	Общедомовые приборы учета: -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	нет
13.	Лоджии, балконы	Лоджии в удовлетворительном состоянии
14.	Благоустройство и озеленение. - Проезды к дворовым территориям, подходы к подъездам, тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	В удовлетворительном состоянии. Произведена засыпка ям асфальтной крошкой и выравнивание профиля проездов к дворовым территориям

#### д.Новое Аннино ул.Центральная д.№12

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - железобетонный ленточный сборный	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные просадки, увлажнения цоколя, трещины штукатурки
2.	Кровля –четырёхскатная, шиферная	В удовлетворительном состоянии,
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, надподвальные) – железобетонные сборные плиты	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые, металлические	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	В удовлетворительном состоянии
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	В удовлетворительном состоянии
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии, местами имеются разрушения кирпичной кладки дымоходов
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши,	В удовлетворительном состоянии,

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
	по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	в отдельных местах отсутствуют прутья в металлических ограждениях перил
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка.
11.	Общедомовые приборы учета: -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	нет
13.	Лоджии, балконы	Лоджии в удовлетворительном состоянии
14.	Благоустройство и озеленение. - Проезды к дворовым территориям, подходы к подъездам, тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	В удовлетворительном состоянии. Произведена засыпка ям асфальтной крошкой и выравнивание профиля проездов к дворовым территориям

#### д.Новое Аннино ул.Центральная д.№13

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - железобетонный ленточный сборный	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные просадки, увлажнения цоколя, трещины штукатурки
2.	Кровля –четырёхскатная, шиферная	В удовлетворительном состоянии,
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, штукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, надподвальные) – железобетонные сборные плиты	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые, металлические	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	В удовлетворительном состоянии
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения канализация	В удовлетворительном состоянии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
	электроснабжения газоснабжения	
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии, местами имеются разрушения кирпичной кладки дымоходов
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии, в отдельных местах отсутствуют прутья в металлических ограждениях перил
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка.
11.	Общедомовые приборы учета:  -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	нет
13.	Лоджии, балконы	Лоджии в удовлетворительном состоянии
14.	Благоустройство и озеленение. - Проезды к дворовым территориям, подходы к подъездам, тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	В удовлетворительном состоянии. Произведена засыпка ям асфальтной крошкой и выравнивание профиля проездов к дворовым территориям

**пос. Березка д.№7**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - бутовый, ленточный	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные повреждения цокольной части – трещины, мелкие выбоины.
2.	Кровля – четырехскатная, шиферная	В удовлетворительном состоянии
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные) – монолитные железобетонные	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые, в подвал - деревянные	Исправны, укреплены, утеплены

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
8.	Подвал	В удовлетворительном состоянии
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения горячего водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	В удовлетворительном состоянии, в отдельных жилых помещениях не функционируют полотенцесушители
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные, керамическая плитка. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии
11.	Общедомовые приборы учета: -холодного водоснабжения -горячего водоснабжения -теплоснабжения -электроснабжения	В рабочем состоянии
12.	Отмостка	Местами имеются просадки
13.	Балконы	В удовлетворительном состоянии
14.	Благоустройство и озеленение. - Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	Отсутствуют детские площадки

**пос. Березка д.№9**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - бутовый, ленточный	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные повреждения цокольной части – трещины, мелкие выбоины.
2.	Кровля – четырехскатная, шиферная без водосточных труб	В удовлетворительном состоянии
3.	Наружные и внутренние капитальные	В удовлетворительном состоянии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
	стены - кирпичные	
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные) – монолитные железобетонны	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые, в подвал - деревянные	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	В удовлетворительном состоянии
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения горячего водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	В удовлетворительном состоянии, в отдельных жилых помещениях не функционируют полотенцесушители
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные, керамическая плитка. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии
11.	Общедомовые приборы учета: -холодного водоснабжения -горячего водоснабжения -теплоснабжения -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	Местами имеются просадки
13.	Балконы	В удовлетворительном состоянии
14.	Благоустройство и озеленение. - Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	Отсутствуют детские площадки

пос. Березка д.№11

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - железобетонные блоки, заливной	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные повреждения цокольной части – трещины, мелкие выбоины.
2.	Кровля – четырехскатная, шиферная без водосточных труб	В удовлетворительном состоянии
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные) – монолитные железобетонны	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые, в подвал - деревянные	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	В удовлетворительном состоянии
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения горячего водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	В удовлетворительном состоянии, в отдельных жилых помещениях не функционируют полотенцесушители
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные, керамическая плитка. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии
11.	Общедомовые приборы учета: -холодного водоснабжения -горячего водоснабжения -теплоснабжения -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	Местами имеются просадки
13.	Балконы	В удовлетворительном состоянии
14.	Благоустройство и озеленение. - Подъездные дороги, подходы к подъездам	Отсутствуют детские площадки

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
	тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	

**пос. Березка д.№13**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
1.	Фундамент - железобетонные блоки, заливной	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные повреждения цокольной части – трещины, мелкие выбоины.
2.	Кровля – четырехскатная, шиферная без водосточных труб	В удовлетворительном состоянии
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные) – монолитные железобетонные	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые, в подвал - деревянные	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	В удовлетворительном состоянии
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения горячего водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	В удовлетворительном состоянии, в отдельных жилых помещениях не функционируют полотенцесушители
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные, керамическая плитка. - Электроосвещение – скрытая	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние и краткое описание дефекта
	проводка.	
11.	Общедомовые приборы учета: -холодного водоснабжения -горячего водоснабжения -теплоснабжения -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	Местами имеются просадки
13.	Балконы	В удовлетворительном состоянии
14.	Благоустройство и озеленение. - Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	Отсутствуют детские площадки

#### пос. Березка д.№15

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта
1.	Фундамент - железобетонные блоки, заливной	В удовлетворительном состоянии, имеются незначительные повреждения цокольной части – трещины, мелкие выбоины.
2.	Кровля –мягкая, рубероид, битум	В удовлетворительном состоянии
3.	Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные	В удовлетворительном состоянии
4.	Перегородки – кирпичные, оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии
5.	Перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные) – монолитные желез бетонны	В удовлетворительном состоянии
6.	Оконные проемы – двойные, створные	В удовлетворительном состоянии, остеклены, укреплены
7.	Дверные проемы в подъезде - двери простые филенчатые, в подвал - деревянные	Исправны, укреплены, утеплены
8.	Подвал	В удовлетворительном состоянии
9.	Инженерные сети и системы для предоставления коммунальных услуг: теплоснабжения холодного водоснабжения горячего водоснабжения канализация электроснабжения газоснабжения	В удовлетворительном состоянии, в отдельных жилых помещениях не функционируют полотенцесушители
7.	Дымоходы и вентиляция	В рабочем состоянии
8	Навесы, входы в подъезд	В удовлетворительном состоянии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта
9.	Лестницы - ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, металлические ограждение перил	В удовлетворительном состоянии
10.	Лестничные клетки: - Стены- покраска, побелка. - Полы на площадках – бетонные, керамическая плитка. - Электроосвещение – скрытая проводка.	В удовлетворительном состоянии, местами отсутствует керамическая плитка
11.	Общедомовые приборы учета: -холодного водоснабжения -горячего водоснабжения -теплоснабжения -электроснабжения	В рабочем состоянии.
12.	Отмостка	Местами имеются просадки
13.	Лоджии	В удовлетворительном состоянии
14.	Благоустройство и озеленение. - Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары. - Освещение придомовой территории. - Контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО	Требуется замена светильников освещения придомовой территории

## 2. Информация о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД.

д.Новое Аннино ул.Центральная д.№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

№п/п	Наименование работ	Периодичность выполнения	Стоимость, руб
<b>1</b>	<b>Содержание персонала ООО УК «Наш Дом»</b>		
1.1	Содержание административно-управленческого персонала и аварийно-диспетчерских служб		0,65
<b>2</b>	<b>Санитарные работы по содержанию мест общего пользования</b>		
2.1.	Уборка придомовой территории в летний период	1 раз в неделю и по мере необходимости	1,40
2.2.	Уборка придомовой территории в зимний период	1 раз в неделю и по мере необходимости	
2.3.	Уборка подвальных и чердачных помещений	1 раз в год	
2.4.	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция	1 раз в год и по мере необходимости	
2.5.	Содержание уличного освещения придомовой территории	1 раз в месяц	
<b>3</b>	<b>Содержание общедомовых сетей отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения, газоснабжения</b>		
3.1.	Текущее содержание общедомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения	1 раз в неделю и по мере необходимости.	2.50
3.1.1	Осмотр и устранение неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и канализации.		
3.1.2	Осмотр и устранение неисправностей систем электроснабжения, замена осветительных приборов		
3.1.3	Проведение электротехнических замеров		
3.1.4	Осмотр наружных газопроводов		
3.1.5	Содержание и обслуживание общедомовых приборов учета.	1 раз в месяц	
3.2.	Подготовка общедомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения к сезонной эксплуатации	2 раза в год при подготовке к сезонной эксплуатации	2,60
3.2.1	Промывка и опрессовка систем отопления		
3.2.2	Ремонт, регулировка, испытание внутридомовых систем отопления, водоснабжения и		

	канализации		
3.2.3	Утепление внутридомовых сетей теплоснабжения и водоснабжения		
3.2.4	Хозяйственные расходы, заготовка материалов и инструментов для сезонной эксплуатации		
4	<b>Содержание вентиляционных каналов и дымоходов</b>		
4.1.	Осмотр и очистка вентиляции и дымоходов	2 раза в год	0.60
5	<b>Содержание конструктивных элементов и фасада</b>		
5.1.	Укрепление водосточных труб, колен, воронок	По мере необходимости	0.60
5.2.	Укрепление входных дверей подъездов	2 раза в год при подготовке к сезонной эксплуатации	
5.3.	Остекление оконных проемов		
5.4.	Содержание т козырьков подъездов	По мере необходимости	
5.5.	Содержание крыши в летний и зимний период	По мере необходимости	
6.	<b>Внеплановые работы по заявкам граждан и ликвидация аварийных ситуаций</b>		
6.1.	Внеплановые осмотры и работы по обслуживанию общего имущества по предписаниям надзорных органов	При наличии предписаний	0,55
6.2.	Выполнение заявок населения	При поступлении заявок	
6.3.	Ликвидация аварийных ситуаций		
7	Текущий ремонт помещений	По мере необходимости	2,40
	<b>Итого содержание общего имущества</b>		<b>11,80</b>
8	<b>Сбор и вывоз ТБО</b>		<b>3,28</b>
	<b>Всего</b>		<b>15,08</b>

пос.Березка д.№7, д.№9, д.№11, д.№13, д.№15.

№п/п	Наименование работ	Периодичность выполнения	Стоимость, руб
1	<b>Содержание персонала ООО УК «Наш Дом»</b>		
1.1	Содержание административно-управленческого персонала и аварийно-диспетчерских служб		0,7
2	<b>Санитарные работы по содержанию мест общего пользования</b>		
2.1.	Уборка придомовой территории в летний период	1 раз в неделю и по мере необходимости	1,60
2.2.	Уборка придомовой территории в зимний период	1 раз в неделю и по мере необходимости	
2.3.	Уборка подвальных и чердачных помещений	1 раз в год	

2.4.	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция	1 раз в год и по мере необходимости	
2.5.	Содержание уличного освещения придомовой территории	1 раз в месяц	1,0
2.6.	Сбор и вывоз ТБО и КГО	2 раза в неделю	3,60
<b>3</b>	<b>Содержание общедомовых сетей отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения, газоснабжения</b>		
3.1.	Текущее содержание общедомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения	1 раз в неделю и по мере необходимости	2.75
3.1.1	Осмотр и устранение неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и канализации.		
3.1.2	Осмотр и устранение неисправностей систем электроснабжения, замена осветительных приборов		
3.1.3	Проведение электротехнических замеров		
3.1.4	Осмотр наружных газопроводов	1 раз в месяц	
3.1.5	Содержание и обслуживание общедомовых приборов учета.	1 раз в месяц	
3.2.	Подготовка общедомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения к сезонной эксплуатации	2 раза в год при подготовке к сезонной эксплуатации	
3.2.1	Промывка и опрессовка систем отопления		
3.2.2	Ремонт, регулировка, испытание внутридомовых систем отопления, водоснабжения и канализации		
3.2.3	Утепление внутридомовых сетей теплоснабжения и водоснабжения		
3.2.4	Хозяйственные расходы, заготовка материалов и инструментов для сезонной эксплуатации		
<b>4</b>	<b>Содержание вентиляционных каналов и дымоходов</b>		
4.1.	Осмотр и очистка вентиляции и дымоходов	2 раза в год	0.5
<b>5</b>	<b>Содержание конструктивных элементов фасада</b>		
5.1.	Укрепление водосточных труб, колен, воронок	По мере необходимости	0.70
5.2.	Укрепление входных дверей подъездов	2 раза в год при подготовке к сезонной эксплуатации	
5.3.	Остекление оконных проемов		
5.4.	Содержание т козырьков подъездов	По мере необходимости	
5.5.	Содержание крыши в летний и зимний период	По мере	

		необходимости	
<b>6.</b>	<b>Внеплановые работы по заявкам граждан и ликвидация аварийных ситуаций</b>		
6.1.	Внеплановые осмотры и работы по обслуживанию общего имущества по предписаниям надзорных органов	При наличии предписаний	0,80
6.2.	Выполнение заявок населения	При поступлении заявок	
6.3.	Ликвидация аварийных ситуаций		
<b>7</b>	Текущий ремонт помещений	По мере необходимости	2,50
	<b>Итого ремонт и содержание общего имущества</b>		<b>10,55</b>
	<b>Сбор и вывоз ТБО</b>		<b>3,60</b>
	<b>Всего</b>		<b>14,05</b>

### 3.Информация о предоставляемых коммунальных услугах.

Перечень коммунальных ресурсов	Наименование ресурсоснабжающих организаций	Тарифы для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций	Нормативно-правовой акт и орган, установивший тариф
<b>Адрес МКД: д. Новое Аннино ул. Центральная - д.№1, д.№2, д.№3, д.№4, д.№5, д.№6, д.№7, д.№8, д.№9, д.№10, д.№11, д.№12, д.№13</b>			
Теплоснабжение	МУП «Коммунальные системы Петушинского района»	С 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2096,07 руб./Гкал С 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2214,00 руб./Гкал С 01.01.2016 по 30.06.2016 – 2214,00 руб./Гкал С 01.07.2016 по 31.12.2016 – 2319,57 руб./Гкал С 01.01.2017 по 30.06.2017 – 2319,57 руб./Гкал С 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2408,96 руб./Гкал	Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 03.12.2014г №54/26
Холодное водоснабжение	МУП «Коммунальные системы Петушинского района»	С 01.01.2015 – 26,94 руб./куб.м. С 01.07.2015 – 30,87 руб./куб.м.	Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 03.12.2014г №54/25
Водоотведение	МУП «Коммунальные системы Петушинского района»	С 01.01.2015 – 28,53 руб./куб.м. С 01.07.2015 – 37,81 руб./куб.м.	
Электроснабжение	ОАО «Владимирская энергосбытовая компания»	<b>I полугодие 2015 г</b> 2.43 руб./кВт.ч в пределах социальной нормы потребления; 2.90 руб./кВт.ч сверх социальной нормы потребления. <b>II полугодие 2015 г</b> 2.65 руб./кВт.ч в пределах социальной нормы потребления; 3,13 руб./кВт.ч сверх социальной нормы потребления.	Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 19.12.2014г №60/70
Газоснабжение	ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»	6.64 руб./куб.м. без отопления 4.24 руб./куб.м. с отоплением	Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской

			области от 15.05.2014г №20/2
<b>Адрес МКД: пос. Березка - д.№7, д.№9, д.№11, д.№13, д.№15</b>			
Теплоснабжение	ФГУП ИТАР-ТАСС филиал Радиоцентр ИТАР-ТАСС	С 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1299,40 руб./Гкал С 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1389,39 руб./Гкал С 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1389,39 руб./Гкал С 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1464,36 руб./Гкал	Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 03.12.2014г №54/33
Горячее водоснабжение	ФГУП ИТАР-ТАСС филиал Радиоцентр ИТАР-ТАСС	С 01.01.2015 по 30.06.2015 – 85,76 руб./куб.м. С 01.07.2015 по 31.12.2015 – 97,00 руб./куб.м.	Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 03.12.2014г №54/33
Холодное водоснабжение	ФГУП ИТАР-ТАСС филиал Радиоцентр ИТАР-ТАСС	С 01.01.2015 – 15,60 руб./куб.м. С 01.07.2015 – 20,92 руб./куб.м.	Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 03.12.2014г №54/32
Водоотведение	ФГУП ИТАР-ТАСС филиал Радиоцентр ИТАР-ТАСС	С 01.01.2015 – 18,20 руб./куб.м. С 01.07.2015 – 23,05 руб./куб.м.	
Электроснабжение	ОАО «Владимирская энергосбытовая компания»	<b>I полугодие 2015 г</b> 2.43 руб./кВт.ч в пределах социальной нормы потребления; 2.90 руб./кВт.ч сверх социальной нормы потребления. <b>II полугодие 2015 г</b> 2.65 руб./кВт.ч в пределах социальной нормы потребления; 3,13 руб./кВт.ч сверх социальной нормы потребления.	Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 19.12.2014г №60/70
Газоснабжение	ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»	6.64 руб./куб.м. без отопления 4.24 руб./куб.м. с отоплением	Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 15.05.2014г №20/2